Ciągi z rozdzielaczy R1-R7 ułożyć wg rozkładu EWFE "25/5"
tak aby ilość przejść przez dylatacje była jak najmniejsza
Długość każdego ciągu 100 m

Rozmieszczenie dylatacji

02 MAGAZYN SPRZĘTU
027 SZATNIA NIEPEŁNOSPR.
026 WC NIEPEŁN.
025 PRZEDSIONEK
03 WIATROŁAP
04 POKÓJ SĘDZIÓW
05 WC
06 POKÓJ INSTRUKTORÓW
07 PRZEBIERALNIA
08 NATRYSKI
09 WC
010 PRZEBIERALNIA
011 POM.TECH
012 PRZEBIERALNIA
013 WC
014 NATRYSKI
015 PRZEBIERALNIA
016 POKÓJ INSTRUKTORÓW
017 MAGAZYN
018 KOMUNIKACJA
019 P.POM.
020 WIATROŁAP
021 SCHOWEK
022 KOMUNIKACJA
023 P.POM.
024 WIATROŁAP
01 SALA

8%
-1,05=84,85
-1,01=84,89
-1,05
-1,00
-1,52
-2,87
-2,87

R1 12345678 11
R2 12345678 10
R3 12345678 10
R4 12345678 10
R5 12345678 10
R6 12345678 10
R7 12345678 11
R10 1234567 0
R11 123456 0
R12 12345678 0
R13 123456 0
R14 123456 0
R15 123456 0

EWFE "13"
EWFE "16"
EWFE "35"
EWFE "25/15"
EWFE "25/5"
EWFE "30"
EWFE "25/10"
Ogrz.ścienne "25/5"
Kanał c.o.
W tym miejscu nie układać ogrzewania

10x16,4 28
8x16,9 28
5x15 30
3x16,9 28
6x16,9 28

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (067) 214-80-01

Inwestor	Gmina Lubasz			Branża: instalacje
Nazwa obiektu	Gimnazjum z salą widowiskowo-sportową część "A" - sala sportowa			Nr rysunku: 1/5
Adres	Lubasz ul.Podgórna, działka nr 594			Skala: 1:50
Nazwa rysunku	Instalacja c.o. – rozkład rur w podłodze parteru			
Projektował:	mgr inż. Stanisław Antkowiak	Nr uprawnień WKP/0088/POOS/03	Data 02. 2009	
Sprawdził:	inż. Ewa Szkudlarz	Nr uprawnień 97/77/Pw	02. 2009	
Kierownik pracowni	mgr inż. Tomasz Zasada		02. 2009	