



KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL / SD-10

Sonda nr: 2
rzędna terenu 79,97m n.p.m.

Data: 17.08.2013

załącznik
2.2

Temat: Obiekt: POLOmarket Sp. z o.o. Giebnia 20, 88-170 Pakość,
Budowa marketu w m. Lubasz - dz. nr 840/12; 840/13; 840/14; 840/15



SKRÓTY:

grunty spoiste
twpl - twaroplastyczny
pl - plastyczny
grunty niespoiste
L - luźny
szg - średniozagęszczony
zg - zagęszczony

wilgotność
mw - małowilgotny
w - wilgotny
n - nawodniony

SYMBOLE:

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niebudowlany
Phumus. - piasek humusowy
л - pył
Pл - piasek pylasty
Pd - piasek drobnziarnisty
Ps - piasek średnioziarnisty